



HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg
Tel: +43/2235/86291-0, Fax: -31
Magyarországi Kereskedelmi Képviselő:
Tel: 06-30-5000-434

A HL ÚJ FEJLESZTÉSE

HL138

Falba építhető klímaszifon kivehető búzzárral.



Termékleírás:

Klímaszifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is búzzáró (golyós, kettős működésű) búzzár-kazetta kihúzható és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete Ø20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépítőház a végleges beépítési mélységre beállítható. Min beépítési mélység 60mm.

Előnyök, lényeges tulajdonságok:

- Falba süllyeszthető diszkrét kialakítás (beépítési méretek 100x100x60mm)
- Kiszáradás után is búzzáró szifonbetéttel ellátva (golyós búzzár)
- Az átlátszó búzzár-kazetta kihúzható, tisztítható, vagy kicserélhető
- A búzzár kihúzásakor a kezettát nem hagyja el víz
- Széles bekötési mérettartomány (Ø20-32mm), elhúzás DN32
- Megfelel a vonatkozó szabványnak DIN19541, lefolyó-teljesítmény 9 l/perc

Termékfelépítés:

HL138K – Szifontest DN32, Ø20-32mm mandzsettával

HL0138.3E – Szifonkazetta

HL0138.1E – Beépítő ház

HL0138.2E – Fedél 110x110mm

HLD01096D, HL01097D – Gumimandzsetták



Csomagolás:

PE-fólia, 10db/karton, 450db/paletta

Fejlesztés követelményei a következők voltak:

A HL138 klímaszifon fejlesztését a következő feltételek figyelembe vételével végeztük: A klímakészülékekben keletkező kondenzvíz elvezetése kényes kérdés. A szifonban áramló víz kis mennyiségű és igen lassan is halad. Emiatt nincs öblítő hatás és a mechanikai szennyeződések lerakódnak. A szifonnak ezért könnyen tisztíthatónak kell lennie. A másik probléma, hogy a klímakészülékeket csak idényszerűen használjuk, ezért a vízbúzzár egy hagyományos szifonból télen kipárolog és szabad utat enged a csatornaszag terjedésének. Ezen kívül az is gond lehet, hogy egy falon kívül elhelyezett szifon nem valami szép látvány.