


Termék adatlap


HL138N és HL138NH falba süllyeszthető klíma és kondenzátum szifon „ÚJ – továbbfejlesztett változat“



A nagyon kis mennyiségben keletkező szennyvíz elvezetése is fontos és szükséges - ilyen például a klímakészülékekben keletkező kondenzátum is. A kis mennyiség miatti kis térfogatáram több lerakódást is okoz a szifonban, ami miatt gondoskodni kell a rendszeres tisztításról. A klímák szezonális működtetéséből adódóan pedig időszakosan eltűnhet a vízzár, így a szifont mechanikus búzzárral is el kell látni. A falba süllyeszthető, mechanikai búzzár kiegészítéssel is rendelkező, kivehető vízbúzzár kazettás HL138 és HL138H klímaszifonoknak ez a szerepe, melyet már több, mint 1 évtizede jól ellátnak.


Ez a két lefolyó termék a szerelők, felhasználók tapasztalatai, visszajelzései alapján most továbbfejlesztésre került. Ezzel könnyítettük a beépítést, tovább egyszerűsítettük a karbantartást.

Részletes leírás:



Egyszerűbb beépítés:

A bemeneti és kimeneti csonekakat egy tengelybe rendeztük, így a nyomvonal kijelölés, kialakítás, vésés egyszerűbb és egyértelműbbé válnak.




Egyszerűbb karbantartás:

A szifonkazetta a korábbi négyzet alak helyett háztető szerűen csúcsos kialakítású lett. Ez lehetővé teszi a kazetta szerszám nélküli, kézi kiemelését.

Emellett a tömítő karmantyúkat a kazetta bemeneti és kimeneti csonekjaira vulkanizáltuk, így nem lehetséges az elvesztésük.

A kazetta szifonját is tökéletesítettük, ami az installációs hibákból vagy a klíma beltéri egység belső cseppvíz vezetékezésének sajátosságaiból adódó dupla szifon jelenség áramlás-blokkoló hatását és az ebből adódó problémák esélyét hivatott csökkenteni.



Megnövelt takarólap méret:

A befalazó elem levágásakor ejtett festék leválási-, gipszkarton-, vagy csempe sérülések jobb eltakarása érdekében a takarólap minden oldalának hosszát 10mm-rel megnöveltük.

További információ:

- A HL138N és HL138NH befalazó eleme a HL138 és HL138H típusoknál is alkalmazható lesz
- A bemeneti gumi karmantyú és a higiéniai adapter változatlan marad.
- A lefolyóteljesítmény nem változik DIN 19541 – HL138N: 120 l/h, HL138NH: 72 l/h
- A lefolyóház és a szifonkazetta változik, a régi típusokkal nem csereszabatosak.

Ár: Nem változik, ld. az árlistán!